



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
**DINAS PERIKANAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Titi Langga Permai JL. Lekunik - Ba'a. Tlp. (0380) 8571128

---

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

**KEGIATAN :**

**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri  
Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**PEKERJAAN :**

**REHABILITASI PASAR IKAN (DAK)**

**TAHUN ANGGARAN**

**2024**

1.	Nama Paket Pekerjaan	:	Rehabilitasi Pasar Ikan (Dak)												
2.	Nilai Total HPS	:	Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)												
3.	Sumber Dana	:	APBD – DAK												
4.	Lingkup Pekerjaan	:	1. Pekerjaan persiapan 2. Pekerjaan galian dan tanah 3. Pelaksanaan pekerjaan fisik												
5.	Lokasi Pekerjaan	:	Pasar Ikan Tudameda, Desa Oetefu, Kec. Rote Barat Daya												
6.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender												
7.	Tenaga Ahli	:	Sesuai KAK												
8.	Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi	:	Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil												
9.	Output Pekerjaan	:	Bangunan Pasar Ikan Laporan Fisik Pekerjaan Dokumentasi Pekerjaan												
10.	Identifikasi Resiko	:	<p>Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan persiapan</td> <td>Pekerja</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pekerjaan galian dan tanah</td> <td>terjatuh dari ketinggian</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelaksanaan pekerjaan fisik</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi	1.	Pekerjaan persiapan	Pekerja	2.	Pekerjaan galian dan tanah	terjatuh dari ketinggian	3.	Pelaksanaan pekerjaan fisik	
No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi													
1.	Pekerjaan persiapan	Pekerja													
2.	Pekerjaan galian dan tanah	terjatuh dari ketinggian													
3.	Pelaksanaan pekerjaan fisik														
11.	Kriteria Kinerja Produk (Output Performance)	:	Rehabilitasi yang memenuhi kriteria : mengaplikasikan dengan baik dilapangan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.												